Demoversion mit Originalinhalten

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
Mic[illegible]e 4[illegible]8[illegible]ruh[illegible]
Po[illegible]fa[illegible]21[illegible]51[illegible]7615[illegible]arlsru[illegible]

Telefon 0800 0 11 11 81*
E-M[illegible]ntact@[illegible]
Ho[illegible]epa[illegible]
mic[illegible]elin.[illegible]/motor[illegible]ke/s[illegible]rts[illegible]e-r[illegible]to[illegible]d
*geb[illegible]enfrei;[illegible]bilfunktarif[illegible]nne[illegible]rvon[illegible]wei[illegible]

**HERSTEL[illegible]BESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRA[illegible]TRÄ[illegible]ER [illegible] EU-T[illegible]G[illegible]NE[illegible]GU[illegible]G**

**Numm[illegible] 2052-H**
**[illegible]**

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrz[illegible]g wurde bei der Erteilung der EU-Typgenehmigung KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenomme[illegible]

| Nummer der EU-Typgenehmigung | Hersteller | Typ / Version | Handelsbezeichnung |
|---|---|---|---|
| e4*2002/24*3047 | HONDA | SC74 | CTX 1300 A ab 2014 |

| Felgengröße original | | Reifengröße original vorne | Reifengröße original hinten |
|---|---|---|---|
| Vorne | Hinten | 130/70 R 18 M/C 63V TL | 200/50 R 17 M/C 75V TL |
| 3.50x18 | 6.25x17 | | |
| | | | |

| | Bereifung vorne | | Bereifung hinten | |
|---|---|---|---|---|
| 2) | 130/70 B 18 M/C 63H TL/TT | Commander III Touring | 200/55 R 17 M/C 78V TL | Commander III Cruiser |
| 2) | 130/70 B 18 M/C 63H TL/TT | Commander II # | 200/55 R 17 M/C 78V TL/TT | Commander II # |

Auflagen: Nein
Art der Auflagen:

# = Auslaufreifen

2) Die Firma Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder.
Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

mopedreifen.de

Das Fa[illegible]er[illegible]a[illegible]en wurde[illegible]d[illegible]hr[illegible]y[illegible]an[illegible]e Tests [illegible] zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt.
Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach §19(2) StVZO vor. E[illegible] das Fahrzeug [illegible]genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erford[illegible] wieder erteilt werden.

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Die V[illegible]

Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin.

Karlsruhe, 26.08.2022

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Romain Bouchet
Technical Director [illegible]