Demoversion mit Originalinhalten

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
[illegible]
[illegible]

Telefon 0800 0 11 11 81*
E-M[illegible]ntact@[illegible]
[illegible]
[illegible]michelin.[illegible]/motor[illegible]
*gebü[illegible]nfrei; [illegible]bilfunktarife[illegible]

HERSTE[illegible]BESCHE[illegible]NIGUNG F[illegible]R REIFENUMRÜS[illegible]UNGEN AN KRA[illegible]

Numm[illegible] 3109-H

Nummer der ABE / EBE	[illegible]ersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
D 747 / C 635	SUZUKI	GK53C	GSX 400 E / ES (1982-1985)

Felgengröße original		Reifengröße original vorne	Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	90/90 - 18 51H	110/90 - 18 61H
1.60x18	1.85x18	3.00 - 18 47S	4.00 - 18 64H
		3.25 - 18 52H	

	Bereifung vorne			Bereifung hinten		
2)	90/90 B 18	M/C 51H TL	Road Classic	4.00 B 18	M/C 64H TL	Road Classic
2)	90/90 - 18	M/C 51H TL/TT	Pilot Activ #	4.00 - 18	M/C 64H TL/TT	Pilot Activ #

Auflagen: Ja   # = Auslaufreifen
Art der Auflagen:
Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben. Road Classic kann mit Schlauch montiert werden.

2) Die Firma Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder.
Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

mopedreifen.de

Das Fa[illegible] [illegible]digkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt.
Es erg[illegible]

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach §19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.
Die B[illegible]t werden.

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin.

Karlsruhe, 16.09.2022

#Stammkunden

Rom[illegible]
Technical Director Michelin Two Wheels

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.