Demoversion mit Originalinhalten

# Herstellerbescheinigung

Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst
Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: technik@conti.de

Nr. 9029

| Hersteller: | | | BE / EG-Typgenehmigung: | Handelsbezeichnung: |
|---|---|---|---|---|
| **Honda** | | | **F371** | **XRV 750 Africa Twin** |
| Ohne ABS: | Mit ABS: | Typ: | Modelljahr von: | Modelljahr bis: |
| **x** | | **RD04** | **1990** | **1993** |
| Felgengröße vorne: | Felgengröße hinten: | | Reifenfülldruck vorne (bar): | Reifenfülldruck hinten (bar): |
| **1.85x21** | **2.75-3.00x17** | | **2,3** | **2,5** |

Auflagen:
**Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

| Vorderachse: | | Hinterachse: |
|---|---|---|
| **90/90-21 M/C 54H TL**<br>**ContiTrailAttack 2** | | **140/80R17 M/C 69H TL**<br>**ContiTrailAttack 2** |
| **90/90-21 M/C 54H TL**<br>**ContiTrailAttack 3** | | **140/80R17 M/C 69V TL**<br>**ContiTrailAttack 3** |
| **90/90-21 M/C 54H TL**<br>**TKC70 M+S** | | **140/80R17 M/C 69H TL**<br>**TKC70 M+S** |
| **90/90-21 M/C 54T TL**<br>**TKC70 M+S** | **A16)** | **140/80R17 M/C 69T TL**<br>**TKC70 M+S** |
| **90/90-21 M/C 54S TT**<br>**TKC80 Twinduro M+S** | **A14)** | **140/80-17 M/C 69Q TL**<br>**TKC80 Twinduro M+S** |

Auflagen:

**A14) Bei der M+S Bereifung ist eine Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 160 km/h zulässig. Diese muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angegeben sein (M+S Aufkleber). Die aufgeführte Bereifung ist nur zulässig bis zum 30.09.2024 und nur, wenn die Reifen vor 2018 produziert wurden.**

**A16) Bei der M+S Bereifung ist eine Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 190 km/h zulässig. Diese muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angegeben sein (M+S Aufkleber). Die aufgeführte Bereifung ist nur zulässig bis zum 30.09.2024 und nur, wenn die Reifen vor 2018 produziert wurden.**

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!**

**Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).**
**Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.**
**Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.**
**Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.**
**Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass :**
**Trag- und Geschwindigkeitsindex der Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken,**
**die Reifen [illegible] 97/24/EG freigängig sind,**
**die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,**
**das Fahrverhaltens durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.**

Korbach, 21.07.2020

Ralph Viering
Reifen-HomologationGeschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn
Reifen-HomologationGeschäftsbereich Motorradreifen

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.