BATTLE THE ROAD!

DUNLOP

Goodyear Germany GmbH

Abteilung Motorrad
Dunlopstraße 2
63450 Hanau

Telefon
06181 68-1473

E-Mail
motorrad@dunlop.de

Geschäftsführer
Dr. André Wehrz
Dirk Krieger
Dr. Christian Niebling

Prokuristen
Dr. Guido Hüffer, John Ries, Oliver Sindermann, Hans Vrijsen

Aufsichtsratsvorsitzender
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Demoversion mit Originalinhalten

Herstellerbescheinigung

Nummer: 0000222 Version: 04 Datum: 15.02.2023

Goodyear Ger…any Gr…H …ati… mit… He…tel…bes…hei…gu…, da…s E…ba… …sur… …d Einschränkun…n an di… Re…engrö…e g…mäß …ap…el 1 Anh. …, d… …ntli…e 9…/24/…G so…ie …eren …ech…nachfolger 168/…13/… in V…rbind…ng …it …014…EU …nhan… X …eig…ha…en …erd….

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex d… R…ens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgengröße vo.	Felgengröße hi.
BMW	259	R 850 GS (1996-2001)	Serienfelge	Serienfelge

DUNLOP Bereifung vorne	DUNLOP Bereifung hinten
110/80 R 19 M/C 59V TL TRAILMAX MERIDIAN	150/70 R 17 M/C 69V TL TRAILMAX MERIDIAN
110/80 R 19 M/C 59T TL TRAILMAX RAID M+S	150/70 R 17 M/C 69T TL TRAILMAX RAID M+S
110/80 R 19 M/C 59V TL TRAILMAX MIXTOUR	150/70 R 17 M/C 69V TL TRAILMAX MIXTOUR
110/80 R 19 M/C 59V TL MUTANT M+S	150/70 ZR 17 M/C (69W) TL MUTANT M+S
110/80 R 19 M/C 59V TL SPORTMAX ROADSMART III	150/70 ZR 17 M/C (69W) TL SPORTMAX ROADSMART III
110/80 - 19 M/C 59T TL TRAILMAX MISSION M+S	150/70 B 17 M/C 69T TL TRAILMAX MISSION M+S

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Auflage… …dex = Höchstgeschw. von max. 180km/h bzw. T-Speed-Index, Höchstgeschw. von max. 190 km/h zulässig. Ein M+S Aufkleber im Blickfeld des Fahrzeugführers ist vorgeschrieben.

Hanau, 1…02.2023
Goodyear Germany GmbH

i.V.

Simon M… …
Manager Sales Business Dunlop Motorcycle D-A-CH

…te… …m… …cheinigung ist einzusehen unter:
https://www.dunlop.eu/de_de/motorcycle.html#/homologation