

Demoversion mit Originalinhalten

Nummer: 0000699 Version: 03 Datum: 17.11.2021

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung für die Auswahl der richtigen Reifenkombination für das Fahrzeug dar. Die empfohlene Reifenkombination stimmt mit den Angaben in der Zulassungsbescheinigung (Teil I) der Übereinstimmungsbescheinigung (Teil I) der Zulassung oder der Fahrzeugzulassung überein. Bei bestimmungsgemäßer Unterbrechung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (Verkehrsblatt 15-2019, Nr. 90). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung				Felgenreiße vo.		Felgenreiße hi.			
Honda	SC78	CB 1100 EX (2017-)				Serienfelge		Serienfelge			
Bereifung vorne						Bereifung hinten					
110/80 R 18	M/C 58V	TL	Sportmax Roadsmart IV			140/70 R 18	M/C 67V	TL	Sportmax Roadsmart IV		
110/80 R 18	M/C 58V	TL	Sportmax Roadsmart III			140/70 R 18	M/C 67V	TL	Sportmax Roadsmart III #		
110/80 R 18	M/C 58V	TL	TT 100 GP			140/70 R 18	M/C 67V	TL	TT 100 GP		

Auflage nach dem Verkehrssicherheitsgesetz (VStättG) beschrieben!
 Die Profile Roadsmart III und IV können in der oben gezeigten Ausführung kombiniert werden.

= Auslaufröße

#Bestellservice

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

Hanau, 17.11.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Simon Michaelmann
 Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH