



Michelin Reifenwerke AG & Co.
Karlshafen 4, 76185 Karlsruhe
Postfach 210951, 76159 Karlsruhe

Telefon: +49 7243 100-11
Telefax: +49 7243 100-96
E-Mail: motor@d Michelin.de
https://www.michelin.de

Demoverision mit Originalinhalt

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUNTERSÜNDUNGEN
AN KRAFTFÄHRZEUGEN (MOTORRAD) / B
Nummer: 2110 H
Reifennummer: 1

Nummer der ABE / EBE		Hersteller		Typ / Version		Handelsbezeichnung	
A 682/0		BMW		BMW 248		R 45/S	
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne			Reifengröße original hinten		
Vorne	Hinten	3.25 R 18			4.00 R 18		
1.85x18	2.15x18	90/90 R 18			120/90 R 18		
Bereifung vorne				Bereifung hinten			
1)	90/90 - 18	M/C 51H TL/TT	Pilot Activ	120/90 - 18	M/C 65V TL/TT	Pilot Activ	
1)	90/90 - 18	M/C 51H TL/TT	Pilot Activ	120/90 - 18	M/C 65H TL/TT	Pilot Activ #	
1)	90/90 - 18	M/C 51H TL/TT	Pilot Activ	4.00 - 18	M/C 64H TL/TT	Pilot Activ	
1)	3.25 - 18	M/C 59S REINF TT	M45 #	4.00 - 18	M/C 64S TT	M45 #	
1)	90/90 - 18	M/C 51H TL/TT	Macadam 50 #	4.00 - 18	M/C 64H TL/TT	Macadam 50 #	

Auflagen : Nein
 Art der Auflagen : # = Auslaufreifen

2) Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder. Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

Das Fahrzeug wurde mit der Reifengröße 120/90 R 18 M/C 65H TL/TT Pilot Activ # nachgeprüft. Die Prüfung wurde mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem Typ, so ist eine Bauteilgenehmigung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Betriebserlaubnis muss nach § 21 StVZO beantragt werden.

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Karlsruhe, 14.03.2020

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

C. Dehlinger
Mark

A. Penisch

i.v. Selly

i.A. A. Penisch