



Continental Reifen Deutschland GmbH  
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach  
 Kundendienst

Herstellerbescheinigung  
 Nr. 1476

Telefon +49 (0) 800 200 0744  
 E-Mail [kundendienst@conti.de](mailto:kundendienst@conti.de)

Hersteller:	BE / Felgen-Typ	Modelljahr von:	Modelljahr bis:
<b>BMW</b>	<b>A682/0, A682/1</b>	<b>1985</b>	<b>1993</b>
Ohne ABS:	Mit ABS:	Typ:	Reifenfülldruck hinten (bar):
<b>x</b>		<b>247</b>	<b>2,9</b>
Felgenreöße vorne:	Felgenreöße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
<b>2.50x18</b>	<b>2.50x18</b>	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>

Auflagen / Bemerkungen:  
**NUR FÜR MODELLE MIT ORIGINAL BMW- FELGEN 2.50x18**

Vorderachse:	Hinterachse:
<b>100/90R18 M/C 56V TL</b>	<b>130/80R18 M/C 66V TL</b>

Profil Vorderradreifen:	Mögliche Kombinationen:	Profil Hinterradreifen:
<b>ContiRoadAttack 2</b>	<b>1</b>	<b>ContiRoadAttack 2</b>
<b>ContiRoadAttack 2 CR</b>	<b>1</b>	<b>ContiRoadAttack 2 CR</b>
<b>ContiRoadAttack 3</b>	<b>2</b>	<b>ContiRoadAttack 3</b>
<b>ContiRoadAttack 3 CR</b>	<b>2</b>	<b>ContiRoadAttack 3 CR</b>

Auflagen / Bemerkungen:

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!**

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).  
 Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.  
 Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.  
 Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.  
 Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigem Stahl- oder Leichtmetallfelgen.  
 Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Reifensymbolen uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrzeug die Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

**mopedreifen.de**

**#Bestellservice**

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralf ...  
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn  
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Korbach, 27.08.2020