



Continental Reifen AG  
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach  
Kundendienst

## Herstellerbescheinigung

Nr. 795

Telefon +49 (0) 800 200 0744  
E-Mail: [service@conti.de](mailto:service@conti.de)

|                         |                     |                              |                               |                    |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Hersteller:             |                     | BE / 13-T                    |                               | Modellbezeichnung: |
| Honda                   |                     | A968                         |                               | CB 750 K2          |
| Ohne ABS:               | Mit ABS:            | Typ:                         | Modelljahr von:               | Modelljahr bis:    |
| x                       |                     | RC01                         | 1979                          |                    |
| Felgenreiße vorne:      | Felgenreiße hinten: | Reifenfülldruck vorne (bar): | Reifenfülldruck hinten (bar): |                    |
| Serie                   | Serie               | 2,5                          | 2,9                           |                    |
| Auflagen / Bemerkungen: |                     |                              |                               |                    |

Vorderachse:

Hinterachse:

Mögliche Kombinationen:

|                      |                    |       |                      |                    |
|----------------------|--------------------|-------|----------------------|--------------------|
| 100/90R19 M/C 57V TL | ContiClassicAttack | keine | 110/90R18 M/C 61V TL | ContiClassicAttack |
| 100/90R19 M/C 57V TL | ContiClassicAttack | keine | 120/90R18 M/C 65V TL | ContiClassicAttack |
| 100/90-19 M/C 57H TL | ContiGo!           | keine | 120/90-18 M/C 65H TL | ContiGo!           |
| 3.25-19 M/C 54H TL   | ContiGo!           | keine | 4.00-18 M/C 64H TL   | ContiGo!           |

Auflagen / Bemerkungen:

### WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.

Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf

serienmäßig auf dem Fahrzeug montierten Reifen, dass die Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken,

die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind,

die Reifen auf den Reifern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenreißenmaße) sind,

das die Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

### #Stammkunden

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

[mopedreifen.de](http://mopedreifen.de)

#Bestellservice