

Service-Informationen
 für Reifentüchtigkeiten und Maßnahmen

Nummer: 0001914 Version: 02 Datum: 10.12.2021

Diese Service-Information ist eine Empfehlung für die Auswahl der richtigen Reifenkombination für das Fahrzeug. Die Goodyear Dunlop Deutschland GmbH und die Goodyear Dunlop Tyres GmbH übernehmen keine Haftung für Schäden, die aus der Verwendung der empfohlenen Reifenkombination resultieren. Die Goodyear Dunlop Deutschland GmbH und die Goodyear Dunlop Tyres GmbH übernehmen keine Haftung für Schäden, die aus der Verwendung der empfohlenen Reifenkombination resultieren. Die Goodyear Dunlop Deutschland GmbH und die Goodyear Dunlop Tyres GmbH übernehmen keine Haftung für Schäden, die aus der Verwendung der empfohlenen Reifenkombination resultieren.

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgenreiße vo.	Felgenreiße hi.
Kawasaki	ZXT02A_Var. A/B	Ninja H2 SX / SE (2018-)	Serienfelge	Serienfelge
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	SportSmart TT	190/55 ZR 17 M/C (75W)	TL SportSmart TT
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportsmart MK3	190/55 ZR 17 M/C (75W)	TL Sportsmart MK3
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart IV GT	190/55 ZR 17 M/C (75W)	TL Sportmax Roadsmart IV GT
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart III SP	190/55 ZR 17 M/C (75W)	TL Sportmax Roadsmart III

Auflage 1
 Die Profile Roadsmart III und IV können in der oben gezeigten Ausführung kombiniert werden.

= Auslaufgröße

#Bestellservice

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

Hanau, 10.12.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Simon Michelmann
 Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH