



Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst

Serviceinformation

Nr.: 0016

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller:
Husqvarna

Ohne ABS:

Mit ABS:

x

Typ:

**HQV 401
Variante B1**

Modelljahr von:

2018

Modelljahr bis:

Felgengröße vorne:

3.00x17

Felgengröße hinten:

4.00x17

Reifenfülldruck vorne (bar):

2

Reifenfülldruck hinten (bar):

2

Auflagen / Bemerkungen:

Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

Auf Schlauchtypfelgen ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse:

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

Mögliche Kombinationen:

110/70R17 M/C 54H TL

ContiAttack SM

1

150/60R17 M/C 66H TL

ContiAttack SM

110/70R17 M/C 54H TL

ContiAttack SM EVO

1

150/60R17 M/C 66H TL

ContiAttack SM EVO

110/70ZR17 M/C 54W TL

ContiSportAttack 3

keine

150/60ZR17 M/C 66W TL

ContiSportAttack 3

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental ist nicht für das Fahrzeug, das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verkehrsunfallversicherung ist eine zwingende Voraussetzung für die Zulassung des Fahrzeuges (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph
Reifen

Marco Zahn
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen