

Michelin Reifenwerke AG & Co.

Telefon: +49 (0) 721 / 530 - 3018

Kontakt: +49 (0) 721 / 530 - 3018

E-Mail: motorrad@michelin.de

E-Mail: motorrad@michelin.de

http://www.michelin.de

E-Mail: motorrad@michelin.de

http://www.michelin.de

Demoverision mit Originalinhalt

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN
AN KRAFTFÄHRZEUGEN

Nur für: 2061-H
Ser. n. 1

Nummer der ABE / EBE		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung	
*		YAMAHA	34L/3AJ/55W/1VJ	XT 600 Z / Ténéré	
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten	
Vorne	Hinten	3.00 S 21		4.60 S 18	
1.60x21	2.50x18	3.00 - 21 48R		4.00 - 18 64R	
		3.00 S 21		120/80 - 18 62S	
	Bereifung vorne			Bereifung hinten	
2)	80/90 - 21	M/C 48R TT	Sirac	120/80 - 18	M/C 62T TT Sirac
2)	80/90 - 21	M/C 48S TT M+S	Anakee Wild	120/80 - 18	M/C 62S TT M+S Anakee Wild
2)	80/90 - 21	M/C 48S TT M+S	Anakee Wild	130/80 - 18	M/C 66S TT M+S Anakee Wild
1)	3.00 - 21	M/C 51T TT	Sirac #	120/80 - 18	M/C 62T TT Sirac
1)	3.00 - 21	M/C 51T TT	Sirac #	4.60 - 18	M/C 63T TT Sirac #

Auflagen : Ja

= Auslaufreifen

Art der Auflagen :

Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben

2) Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftfahrzeuges bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

Das Fahrzeug ist mit dem Reifentyp an der Reifengröße noch gekennzeichneter mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem geltenden Zustand, ist eine Beantragung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Betriebserlaubnis muss nachträglich beantragt werden.

Die Verkaufserlaubnis ist nur für den Verkauf des Fahrzeuges in den Mitgliedstaaten der EU gültig.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin.

Karlsruhe, 25.08.2020

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

C. Denlinger
Marketing Manager Motorradreifen

A. Penick
Produkttechnik Motorradreifen

i.A. A. Penick