



Continental Reifen Deutschland GmbH  
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach  
 Kundendienst

Herstellerbescheinigung  
 Nr. 569

Telefon +49 (0) 800 200 0744  
 E-Mail [kundendienst@conti.de](mailto:kundendienst@conti.de)

Hersteller: **BMW** BE / 13-T...  
 Modellbezeichnung: **H646** **K 1200 RS**

Typ:	Modelljahr von:	Modelljahr bis:
<b>589</b>	<b>1997</b>	<b>2000</b>
Felgenreiße vorne:	Felgenreiße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):
<b>3.50x17</b>	<b>5.00x17</b>	<b>2,5</b>
		Reifenfülldruck hinten (bar):
		<b>2,9</b>

Auflagen / Bemerkungen:  
**Nur mit Original Hinterradfelge MT5.00xJ17**

Vorderachse:	Mögliche Kombinationen:		Hinterachse:
<b>120/70ZR17 M/C (58W) TL</b>	<b>ContiRoadAttack 2 C</b>	<b>1</b>	<b>170/60ZR17 M/C (72W) TL</b>
<b>120/70ZR17 M/C (58W) TL</b>	<b>ContiRoadAttack 3 GT</b>	<b>1</b>	<b>170/60ZR17 M/C (72W) TL</b>
<b>120/70ZR17 M/C (58W) TL</b>	<b>ContiRoadAttack 3 GT</b>	<b>1</b>	<b>170/60ZR17 M/C 72W TL</b>
			<b>ContiRoadAttack 2</b>
			<b>ContiRoadAttack 3</b>
			<b>ContiRoadAttack 3</b>

Auflagen / Bemerkungen:

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!**

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).  
 Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.  
 Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.  
 Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.  
 Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf seriell angegebene Stützlasten, die Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Reifenscheiben uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, dass die Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

**mopedreifen.de**

**#Bestellservice**

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralf ... Marco Zahn  
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen