

Service-Information
für Reifenhinrichtungen an Mafzödem

Nummer: 5002388 Version: 01 Datum: 03.12.2020

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung für die Auswahl der richtigen Reifenkombination für das Fahrzeug dar. Die Reifengröße ist in der Zulassungsbescheinigung Teil I der Übereinstimmungsbescheinigung der Fahrzeugzulassung oder der Fahrzeuggenehmigung angegeben. Bei bestimmungsgemäßer Unterbrechung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (Verkehrsblatt 15-2019, Nr. 90). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Goodyear Dunlop Tires
Germany GmbH
Technik & Training
Dunlopstrasse 2
63450 Hanau
Telefon: 0800 - 130 51 32
E-Mail: technikundtraining@goodyear-
dunlop.com
Geschäftsführer
Dr. Christian Niebling
Sturmhus Wehner
Prokuristen
Dr. André Weisz, John Ries,
Dieter Schölling, Hans Vrijzen
Aufsichtsratsvorsitzender
Prof.Dr.h.c. Joachim Zentes

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgenreöße vo.	Felgenreöße hi.
Suzuki	WVAL	VL 1500 Intruder C1500 (2001-)	Serienfelge	Serienfelge
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
150/80 - 16	M/C 71H	TL D 404 F G	180/70 - 15	M/C 76H TL D 404

Auflage: **mopedreifen.de**

= Auslaufgröße

#Bestellservice

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

Hanau, 03.12.2020

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Simon Michaelmann
Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH