



TÜV AUTOMOTIVE GMBH  
 Unternehmensgruppe  
 TÜV  
 Teilgutachten Nr.:  
 Hersteller:

Daimlerstraße 11  
 D-85748 Garching  
 350-0064-03-FBTK Nachtrag 1  
 Metzeler / Pirelli Reifen GmbH  
 s. H. (für Yamaha FZ1100)

Telefax 089-32950-650



# Demoversion mit Originalinhalten

Nachtrag 1 zum

## TEILEGUTACHTEN

Nr. 350-0064-03 FBTK

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßigem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für das Teil / : **Reifenumrüstung**  
 den Änderungsumfang

vom Typ	:	Vorne:	Metzeler SPORTEC M-1	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL
		mit Hinten:	Metzeler SPORTEC M-1	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL
vom Typ	:	Vorne:	Metzeler RENNSPORT Front	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL
		mit Hinten:	Metzeler RENNSPORT	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL
vom Typ	:	Vorne:	Pirelli DIABLO	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL
		mit Hinten:	Pirelli DIABLO	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL
vom Typ	:	Vorne:	Pirelli DIABLO CORSA Front	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL
		mit Hinten:	Pirelli DIABLO CORSA	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL
vom Typ	:	Vorne:	Pirelli SUPERCORSA Front	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL
		mit Hinten:	Pirelli SUPERCORSA	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL
vom Typ	:	Vorne:	Metzeler ROADTEC Z6 Front	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL
		mit Hinten:	Metzeler ROADTEC Z6	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL

des Herstellers : Metzeler Reifen GmbH

Gneisenastr. 15

D-80992 München

**mopedreifen.de**

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

### #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

### #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-10001-95

von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland