

Service-Information
 für Reifenumrüstungen an Mafz-Federn

Nummer: 0001698 Version: 02 Datum: 10.12.2021

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung für die Auswahl der richtigen Reifenkombination für das Fahrzeug dar. Die Reifenkombination muss mit der Zulassung des Fahrzeuges übereinstimmen. Die Zulassung ist in der Zulassungsbescheinigung Teil I oder der Übereinstimmungsbescheinigung des Herstellers angegeben. Die Zulassung oder der Fahrzeuggütescheinigung überein. Bei bestimmungsgemäßer Unterbrechung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (Verkehrsblatt 15-2019, Nr. 90). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgenreiße vo.	Felgenreiße hi.
Yamaha	RN45	MT-10 / SP (2016-)	Serienfelge	Serienfelge
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Mutant M+S	190/55 ZR 17 M/C (75W)	TL Mutant M+S
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	SportSmart TT	190/55 ZR 17 M/C (75W)	TL SportSmart TT
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportsmart MK3	190/55 ZR 17 M/C (75W)	TL Sportsmart MK3
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Qualifier II #	190/55 ZR 17 M/C (75W)	TL Sportmax Qualifier II
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsport 2	190/55 ZR 17 M/C (75W)	TL Sportmax Roadsport 2
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart IV SP	190/55 ZR 17 M/C (75W)	TL Sportmax Roadsmart IV SP
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart III SP	190/55 ZR 17 M/C (75W)	TL Sportmax Roadsmart III SP
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart II	190/55 ZR 17 M/C (75W)	TL Sportmax Roadsmart II #
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart II G	190/55 ZR 17 M/C (75W)	TL Sportmax Roadsmart II #

Auflage 1
 Die Profile Roadsmart II, III, IV können in der oben gezeigten Ausführung kombiniert werden.

= Auslaufgröße

#Bestellservice

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

Hanau, 10.12.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Simon Michelmann
 Manager Sales B2Business Motorcycle D-A-CH